

Huomautus nro 1 (saapunut sähköpostilla 10.3.2023)

Hei,

Tässä huomioni suunnitelmasta koskien Asematien kevyenliikenteen väylää.

Aseman pysäköintialueen kohdalta piirustus on virheellinen, pohjaa on muutettu. Entisen asemarakennuksen ja pysäköintialueen välissä menee kävelytie joka kaartuu vasemmalle. Piirustuksessa on tällä kohtaa viheralue. Jos kävelytietä ei olisi, sehän tarkoittaisi sitä ettei asemarakennuksen yrityksiin pääse kuin p-paikan läpi kulkien.

Ennen remonttia kävelytie kaartui asemalaitureille Asematie 17 sisäänajon kohdalta (nykyinen nurmikko alue), tätä reittiä käyttivät ja käyttävät yhä, Nopontien ja Laitamontien suunnalta tulijat, eli lähes kaikki kävellen kulkijat. Tämä johti siihen että välittömästi alueen uudelleen avauduttua käyttöön, tulevalle nurmikkoalueelle oli tallautunut polku. Talvella lumikasojen ilmestyttyä, polku on tallautunut meidän tontin puolelle.

Jos suunnittelija olisi yhtään tutustunut alueeseen ja tarkkaillut sen käyttöä, olisi käynyt selväksi että suojatie on väärässä paikassa, nuo kulkijat tulevat käyttämään entistä reittiään, ihan siksi että ihmiset tapaavat kulkea suorinta tietä. Toivon että epäkohta korjataan edes niin että polun kohdalle laitetaan kivetys, esim. Liuskekivistä, kuten sitä on muuallakin p-paikalla käytetty.

Kaupungin vastaus (kunnallistekniikan päällikkö)

Esitetyssä asemakuvassa on virhe tuossa huomauttajan mainitsemassa kohdassa. Tuohon asemakuvaan on jostain syystä jäänyt vanha pohjakuva, jossa ei ole esitetty tuota jo rakennettua aseman pysäköintialuetta oikein. Liitteeksi huomauttajalle on lähetetty oikea rakennesuunnitelman asemakuva jossa on huomioitu tuo pysäköintialueen rakentaminen oikein.

Lisäksi huomauttajalle on ilmoitettu että kunnallistekniikan päällikölle voi soittaa asiasta ja kohteessa voidaan pitää myös tarvittaessa katselmus.